



# Navrtke za lim



## Set

Sadržaj: 8 dimenzija  
(sa \* oznakom)  
= 800 dijelova

Art.-Nr. 0964 5001

		za vijak Ø mm	SZ	L mm	B mm	C mm	S mm	f mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
A		2,9	A	9,9	8,0	4,6	0,5	0,7 - 1,6	<b>0500 131 74</b>	100
		2,9	A	13,0	11,0	5,8	0,5	0,5 - 1,5	<b>0500 119 56</b>	100
B		3,5	A	13,0	11,0	5,8	0,5	0,5 - 1,5	<b>0500 136 24</b>	100
		3,5	A	16,5	11,0	7,0	0,5	0,7 - 1,8	<b>0500 117 36*</b>	50/100
C		3,5	A	16,4	11,0	6,7	0,6	0,7 - 1,6	<b>0500 121 9</b>	100/500
		3,5	D	9,3	8,0	3,9	0,5	1,2 - 1,7	<b>0500 136 58</b>	100
D		3,9	A	16,0	11,0	7,9	0,5	1,0 - 3,0	<b>0500 113 47*</b>	100/300
		3,9	A	16,5	11,0	7,9	0,5	0,5 - 1,7	<b>0500 113 46</b>	50/100/300
E		3,9	C	9,2	11,0	4,6	0,5	2,5 - 3,0	<b>0500 137 04</b>	100
		4,2	A	12,7	11,0	5,8	0,5	1,2 - 2,0	<b>0500 116 67</b>	100
F		4,2	A	12,5	11,0	6,0	0,5	2,0 - 2,7	<b>0500 136 29</b>	100
		4,2	A	16,5	11,0	7,9	0,5	0,5 - 1,7	<b>0500 113 62*</b>	100/500
G		4,2	A	23,0	11,0	7,5	0,5	0,7 - 1,3	<b>0500 124 38</b>	100
		4,2	A	22,0	11,0	7,5	0,5	1,7 - 2,8	<b>0500 132 51</b>	100
H		4,2	D	15,5	11,0	7,9	0,5	3,0 - 4,0	<b>0500 117 45</b>	100/300
		4,2	H	16,5	11,0	7,5	0,7	0,5 - 1,7	<b>0500 053 6</b>	100
I		4,8	A	14,7	11,0	6,5	0,7	0,6 - 1,7	<b>0500 131 33</b>	100
		4,8	A	16,0	11,0	7,0	0,5	0,5 - 2,5	<b>0500 139 56</b>	100
J		4,8	A	16,7	11,0	7,9	0,7	0,5 - 1,7	<b>0500 133 84*</b>	100
		4,8	A	16,5	11,0	7,9	0,5	0,5 - 1,7	<b>0500 115 22</b>	100/500
K		4,8	A	15,5	14,5	6,8	0,7	0,6 - 1,7	<b>0500 113 65</b>	100
		4,8	A	19,0	12,7	9,5	0,6	2,5 - 3,7	<b>0500 136 05</b>	50
L		4,8	A	19,7	16,0	7,3	0,7	0,6 - 1,7	<b>0500 114 70*</b>	50/100
		4,8	A	25,0	11,0	7,9	0,5	0,5 - 1,7	<b>0500 132 19</b>	50/100
M		4,8	D	22,8	16,0	10,8	0,6	5,0 - 6,0	<b>0500 135 76</b>	100
		4,8	H	19,8	12,7	7,9	0,7	0,9 - 2,0	<b>0500 053 7</b>	100
N		4,8	K	23,7	16,0	10,0	0,7	3,0 - 4,0	<b>0500 138 06</b>	50
		4,9	A	16,5	11,0	7,9	0,5	0,5 - 1,7	<b>0500 113 21</b>	100/500
O		5,5	A	20,8	13,0	8,8	0,8	1,2 - 2,0	<b>0500 115 77*</b>	100/500
		5,5	A	25,5	14,5	8,3	0,8	0,6 - 1,5	<b>0500 121 98</b>	100
P		5,5	D	16,2	14,5	8,0	0,7	3,0 - 4,0	<b>0500 136 37</b>	100
		5,5	H	26,2	15,1	11,1	0,8	0,9 - 2,6	<b>0500 053 8</b>	100
Q		6,3	A	16,8	16,0	7,8	0,8	0,7 - 1,7	<b>0500 114 04</b>	100
		6,3	A	24,8	16,0	10,5	0,8	0,7 - 1,5	<b>0500 114 27</b>	100/500
R		6,3	B	24,8	14,5	10,8	0,8	0,7 - 1,6	<b>0500 132 04</b>	100
		6,3	F	30,0	14,0	11,0	0,8	0,5 - 1,2	<b>0500 520 99</b>	100
S		6,3	K	23,7	16,0	10,0	0,7	3,0 - 4,0	<b>0501 103 020</b>	100
		6,5	A	24,8	16,0	10,5	0,8	0,7 - 1,7	<b>0500 113 69*</b>	100/300/500
T		6,5	B	24,8	14,5	10,8	0,8	0,7 - 1,5	<b>0500 114 03*</b>	100
		8,0	A	22,8	18,0	10,0	0,8	1,0 - 2,0	<b>0500 117 61</b>	50/100
U		M5	G	21,0	15,0	9,0	0,7	0,5 - 4,5	<b>0501 106 075</b>	50
		M5	G	20,4	15,0	9,0	0,7	0,5 - 4,0	<b>0500 535 25</b>	50
V		M6	G	18,3	16,3	8,2	0,7	0,5 - 4,1	<b>0501 106 061</b>	50
		M6	G	23,6	16,0	11,0	0,8	0,5 - 3,4	<b>0500 533 12</b>	50/100